

LISTE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR L'ECOLE LALEU MATERNELLE

En blanc, travaux faits

en jaune, travaux demandés (parfois depuis 4/5 ans) non faits

en orange, nouveaux travaux à faire

Salle partagée

Pas d'accès internet avec ordi portables FAIT

ordinateur des Atsem n'est pas connecté (prise défectueuse) FAIT

Fenêtre bloquée par un meuble très peu plein. Aération est difficile

Plombs qui sautent régulièrement, à peu près une à deux fois par semaine (pb électrique ?) FAIT

L'équipe enseignante souhaite récupérer la salle des maîtres car la salle proposée au dessus de vent des îles n'est pas pratique : trop éloignée

Où en est la création d'une salle pour les Atsem ?

Bureau direction

Chauffage pas assez efficace, il y fait froid en hiver

Entrée devant classe 1

Verrière qui fuit encore

Verrière

Portes à vérifier : restent souvent ouvertes et danger qu'elles se referment sur les doigts des enfants s'il y a un coup de vent ou la poignée de la porte sur la tête d'un enfant.

Refaire les joints au sol

Dortoir

Revoir l'ouverture et la fermeture du velux (Ne pas le condamner car sert de ventilation et de lumière) FAIT

BCD

Suite à la création de la 6ème classe dans l'ancienne BCD, nous aménageons à nouveau la BCD dans la mezzanine au dessus du dortoir. Il nous faudrait installer 2 prises électriques et une prise informatique, ainsi que 2 meubles hauts avec étagères afin de remplacer ceux qui ont été enlevés en juillet.

Portail d'entrée

Ouverture à distance du portail situé Rue de la Muse et Caméra (dans le cadre de Vigipirate)

Toilettes et WC

Problème des rouleaux essuie main non adaptés aux enfants de maternelle, d'autant plus qu'ils ne sont pas fournis avec dévidoir. Demande d'essuie main en papier sous format de feuilles individuelles

Concernant les toilettes des MS/GS, pas assez de toilettes (3WC et 1 urinoir et 4 lavabos pour 65 enfants) Cela provoque des files d'attentes qui provoquent beaucoup d'agitation chez les jeunes enfants

Savon dans sanitaires et classe 6

Cour N°2 (où se trouve la structure)

Revêtement des jeux qui avait été réparé, a été enlevé. FAIT mais ENLEVE AILLEURS

Flaques d'eau et de boue persistantes devant les classes 6 et 2, ce qui oblige les Atsem à effectuer un grand nettoyage au retour de chaque récréation

Classe 3

Un seul radiateur sur les 2 qui fonctionne car relié à l'élémentaire

Plinthe à recoller

Classe 5

Pas d'internet avec la tablette FAIT

Fenêtre au-dessus de la porte d'entrée ne ferme pas FAIT

Classe 6

Mettre une étagère pour les gobelets

Séparation des 2 pièces (mur abattu) faire le joint car le ruban adhésif au sol commence à s'enlever.

Salle de motricité

Fuite au niveau du velux.

Local à vélo Fait

Semble vraiment trop exigü pour y mettre tous les vélos.

Demande qu'un personnel de mairie vienne pour aider à l'aménagement et la mise en service du local avec rangement des vélos par et avec les enfants.